

LED전광판

현장 사례

2023-11-04 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 17장

# 세련되고 눈에 띄는 LED 비주얼로 브랜드를 강조해보세요

제품의 카탈로그는 다운로드할 수 있도록 첨부 하였습니다. P1.2/P1.5/P1.9/P2.5 610 \* 343 \* 49 mm, 다이캐스팅 알루미늄, 완전 전면 유지보수, P1.2/P1.5/P1.9/P2.5



연우솔루션 시공 현장 사진 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

## 이 현장의 핵심

- 01 높은 리프레쉬 비율 (High Refresh Rate) : 1920-3840Hz
- 02 Absen은 120개 국가 및 지역으로 수출되며, 전세계에서 986개 이상의 ACE 인증을 획득하였습니다.

## 본문 속 수치

### 49 mm

610 \* 343 \* 49 mm, 다이캐스팅 알루미늄, 완전 전면 유지보수, P1.2/P1.5/P1.9/P2.5

### 1920-3840Hz

높은 리프레쉬 비율 (High Refresh Rate) : 1920-3840Hz

### 120개

Absen은 120개 국가 및 지역으로 수출되며, 전세계에서 986개 이상의 ACE 인증을 획득하였습니다.

### 1억

2018년에 약 1억 8,400만 달러, 2019년에 약 2억 3,300만 달러 (약 2,827억원)의 수출

다이캐스팅 알루미늄 합금 하우징, 보다 높은 정밀한 가공으로 가볍고 견고한 디자인, 고강도의 높은 정밀도, 마그네슘 합금보다 견고하고 변형이 없음.

4K/Full-HD를 구성하기 좋게 맞춤화되 캐비닛 사이즈

- 4K/Full-HD 영상 이미지를 보다 더 선명하고 클린하게 표출하는 높은 표현력

High Brightness ,

- 일반 DID(LCD) 모니터와 비교하여 훨씬 높은 밝기

- 베젤(간격)없이 하나의 이미지로 깔끔한 영상 송출,

High Gray scale

적용 디스플레이

구성 요소

진행 단계

실내 LED 전광판 · 멀티비전·비디오월 · DID·사이니지 모니터

CMS·스케줄 송출 · 맞춤 프로그램 개발 · 수신카드 · 전원·배선·배관 · 유지보수·A/S

설치·시공 → 시운전·인수 교육 → 운영·유지보수

관련 솔루션

Windows 10 지원 종료 · 노후 플레이어 전환

찾은 현장 출동

스마트팩토리 현황판

이 사례처럼 상담

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com

원문 · 사진 전체: screenmaru.co.kr/blog/223255479486.html



연우솔루션  
YEONWOO SOLUTION

현장 사례 479486