

멀티비전

현장 사례

2023-12-14 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 12장

경기도청 상황실 멀티비전 설치

[경기도청 상황실] 멀티비전 비디오월(사이니지) 설치 시공 2단 9열 비디오월 설치_1 2단 9열 비디오월 설치_2



연우솔루션 시공 현장 사진 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

이 현장의 핵심

01 2단 9열 55인치 비디오월 설치 마무리중

본문 속 수치

55인치

2단 9열 55인치 비디오월 설치 마무리중

2단 9열 비디오월 설치_미세조정_1

2단 9열 비디오월 설치_3

2단 9열 비디오월 설치_4

2단 9열 비디오월 설치_5

2단 9열 55인치 비디오월 설치 완료

2단 9열 비디오월 보양작업

멀티비전 준공 및 마무리 청소

전문가의 손길로 완벽한 설치(시공)를 경험하세요.

왜! 설치는 (주)연우솔루션을 선택해야 하는가?

적용 디스플레이

구성 요소

진행 단계

멀티비전·비디오월 · DID·사이니지 모니터

맞춤 프로그램 개발 · 화상회의 연동 · 구조물·브라켓 보강 · 매입·인테리어 공사 · 유지보수·A/S

설치·시공 → 운영·유지보수

관련 솔루션

비디오월 어긋남

기업 사옥 · 내부망

이 사례처럼 상담

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com

원문 · 사진 전체: screenmaru.co.kr/blog/223292515163.html

연우솔루션
YEONWOO SOLUTION

현장 사례 515163